

Descripción del Accidente

El trabajador se encontraba acuñando con la excavadora, cuando se baja de la maquinaria y decide cambiar la forma de realizar esta labor y comienza acuñar manualmente sobre un montículo en la frente del rajo principal, pese a que su empleador le indicó en tres ocasiones que desistiera de

su actuar y acuñara con la pala de la excavadora, haciendo caso omiso, el trabajador continuó realizando la cuñadura de forma manual, fue ahí cuando en forma violenta y rápida el trabajador fue alcanzado por la caída de un planchón de la caja, perdiendo la vida en forma inmediata.


Análisis de Causalidad

Agente de accidente:

Material desprendido de talud

Tipo de accidente:

Aplastamiento



Medidas Preventivas

- Planificar siempre el desarrollo de trabajos de acuñadura en general, considerando los riesgos de caída en todas las etapas.
- Verificar las condiciones del terreno y los trabajos que ahí se realicen.
- Elaborar programas de acuñadura, reforzamiento y fortificación cada vez que sea necesario.
- Capacitar e instruir a todo el personal sobre los riesgos y procedimientos al ejecutar esta labor.
- Supervisión constante.