

### Descripción del Accidente

El trabajador se encontraba realizando extracción de mineral al interior de la mina con una excavadora, al momento de levantar la pala cargada, cae una roca entre la pala y la cabina de la maquinaria, el operario se levanta de su

puesto e intenta sacar la roca del lugar, al hacer esta maniobra se engancha la ropa del trabajador en la palanca activando y dejando caer la pala, lo cual produce atrapamiento del trabajador y su muerte inmediata.


### Análisis de Causalidad

**Agente de accidente:**

Pala de excavadora

**Tipo de accidente:**

Aplastamiento



### Medidas Preventivas

- Los trabajadores que desarrollan trabajos en maquinarias deben contar con información clara, precisa y oportuna; deben estar informados de los riesgos que implique este tipo de labor, los procedimientos correctos y seguros que ha diseñado la empresa para el desarrollo de trabajos en extracción de mineral con excavadora, y las medidas preventivas que deben siempre aplicarse en estos casos.
- Al bajarse el operador de la maquinaria, ésta no debe quedar en movimiento.
- Realizar una planificación en el trabajo con supervisión constante.