

Descripción del Accidente

El trabajador se encontraba operando una sierra circular, momento en el cual cae un trozo de madera de álamo que estaba ubicado en ruma, golpeando el costado derecho de la espalda del trabajador cayendo este sobre sierra circular que se encontraba en operación, lo cual provocó la muerte en forma inmediata.


Análisis de Causalidad

Agente de accidente:

Sierra circular banco

Tipo de accidente:

Contacto con



Medidas Preventivas

- El apilamiento de trozos de madera debe ser en un lugar seguro, sobre superficie estable sin calzos y ordenados, donde no se obstaculice el puesto de trabajo y permita un fácil acceso para los trabajadores.
- Las sierras circulares de banco no se ubicarán a las distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).
- Las máquinas estarán colocadas en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, no se deben ubicar sobre lugares encharcados, para evitar también los riesgos por caídas y contactos eléctricos.