

Descripción del Accidente

El trabajador ejecutaba labores de limpieza en estanque de combustible, tarea que consideraba el pulido de la cara interna del estanque con un taladro y un chascón, para hacer retiro de las impurezas presentes. Para hacer más efectiva la limpieza, utilizaba un producto derivado de hidrocarburo (gasolina de aviación). Luego de empezar a utilizar este producto, el trabajador manifiesta malestares generales, presentando balbuceo y mareos. Al percatarse de esta

situación, su compañero de trabajo le gritó que saliera inmediatamente del estanque, acción que el trabajador no pudo hacer por sentir malestares generales. Al intentar tomarse de la escalera pierde el equilibrio y cae golpeándose parte del rostro, lo que produjo el desprendimiento de la mascarilla que tenía puesta. Posteriormente, bomberos rescató el cuerpo ya sin vida del trabajador.


Análisis de Causalidad

Agente de accidente:

Solvente orgánico

Tipo de accidente:

Intoxicación



Medidas Preventivas

- Confeccionar e instruir a los trabajadores en el procedimiento de trabajo seguro para trabajos en espacios confinados, que considere métodos correctos de trabajo, medidas preventivas, y elementos de protección correspondientes de acuerdo al trabajo a ejecutar.
- Realizar ventilación adecuada días previos.
- Realizar mediciones de gases y oxígeno antes de empezar la faena y, durante el trabajo, realizar mediciones constantes, dejando registro de éstas.
- Implementar, en caso de ser necesario, un sistema de ventilación natural o forzada en espacio confinado.
- Implementar un procedimiento de evacuación y emergencia para intoxicaciones, u otro acontecimiento no deseado con los elementos de protección y rescate necesarios.