

Descripción del Accidente

El trabajador conducía un camión con cama baja en el cual transportaba grúa, al estacionarse el camión, la grúa se desplaza hacia un costado, el trabajador sube a la grúa con el fin de enderezarla, enciende el motor y cae de costado al

suelo, quedando el trabajador atrapado entre la cabina de la grúa y el suelo siendo aplastado por ésta, el trabajador muere en forma inmediata.


Análisis de Causalidad

Agente de accidente:

Grúa

Tipo de accidente:

Aplastamiento



Medidas Preventivas

- El conductor deberá cerciorarse que la carga vaya completamente asegurada, con elementos como por ejemplo: cadenas, fajas, estribos etc., las cuales se tensorán mediante candados de ratchet o tensores, con el fin de impedir que la carga se deslice, ruede, voltee y golpee.
- En el transporte de grúas, los brazos de ésta deben estar asegurados o anclados.
- Informar al trabajador todos los riesgos al que pueda estar expuesto, con información clara, precisa, los procedimientos correctos y seguros que ha diseñado la empresa, y las medidas preventivas que deben siempre aplicarse en estos casos.